



**OGGETTO: Fornitura Riparazione pompa; Riparazione sensore di temperatura; n. 2 confezioni di Filtri RVMSFQ102Q25 Quartz Fiber Filter Paper, MK360 d102 mm (Qty 25 per confezione)**

**CIG ZF72DB4E87**  
**CUP B81E17000320007**

**IL RESPONSABILE ISAC SEDE SECONDARIA DI LECCE**

- Vista la decisione a contrattare prot. n. 1716 del 07.07.2020 con cui l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima Sede Secondaria di Lecce ha stabilito la necessità della fornitura di quanto sopra elencato tramite ODA fuori MEPA;
- Vista l'ordine diretto d'acquisto prot.0001887 del 27.07.020 fuori MEPA
- Visto che la fornitura di quanto indicato in oggetto è stata aggiudicata, alla ditta MEGA SYSTEM Srl;

**COMUNICA**

Che la fornitura di quanto sopra descritto, è stata fornita dalla ditta MEGA SYSTEM Srl, con sede in CORSO BUENOS AIRES 64 20124MILANO MI, al prezzo di € 947,94 (IVA inclusa) ed è stata completata nei termini previsti.

Il Responsabile ISAC Sede Secondaria di Lecce  
Dott.ssa Pierina Ielpo